

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria  
Segreteria Generale  
Via Trionfale, 79/A - 00130 Roma



Tel. 06-397500 (6 linee) Fax 06-39733669  
C.C.P. n. 3769/008  
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. n. *23030/MH6* /mr

Roma, li 12 novembre 2011

Al Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
**Dott.ssa. Simonetta MATONE**  
ROMA

e.p.c.: Al Provveditorato Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per la Calabria  
CATANZARO

Alla Direzione della Casa  
Circondariale  
CASTROVILLARI

Al Segretario Nazionale S.A.P.Pe.  
**Sig. Damiano BELLUCCI**  
ROSSANO

Alla Segreteria Locale S.A.P.Pe.  
c/o Casa Circondariale CASTROVILLARI

***Oggetto: Ammodernamento di Uffici***

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, di pari oggetto, questa Segreteria Generale non può non ritornare sull'argomento e rappresentare le incongruità che esistono nell'ambito di uno stesso Provveditorato.

Pervengono, infatti, notizie come presso la Casa Circondariale di Paola, gli uffici del NTP (Coordinatore e automezzi) siano stati completamente ammodernati con l'acquisto di tutto l'arredo, nonché con il rifacimento del pavimento con l'installazione del parquet e la tinteggiatura delle pareti.

Quanto fatto presso la sede di Paola dovrebbe essere la normalità, eppure così non è: infatti, altri istituti dello stesso Provveditorato vivono in condizioni lavorative assolutamente disagiate e non rispettose della normativa vigente in materia di salubrità dei posti di lavoro.

Al contrario, i locali del NTP di Castrovillari, oltre ad essere inadeguati per il vetusto mobilio con cui sono arredati, presentano una illuminazione inadecua, così come la mancata climatizzazione degli ambienti in cui, come già rappresentato altre volte, si raggiungono nel periodo estivo temperature superiori ai 35 gradi, per poi non parlare dei servizi igienici non funzionanti da tempo.

Eppure, più volte il coordinatore del NTP di Castrovillari ha rappresentato tale necessità alla direzione: invero, come presso gli uffici sono stati effettuati ripetuti sopralluoghi da parte anche dei tecnici del PRAP di Catanzaro per l'installazione dei climatizzatori e per l'adeguamento dell'illuminazione (adeguamento fatto invece presso i soli uffici della direzione).

A questo punto ci si chiede come sia possibile che nell'ambito dello stesso Provveditorato non si possano realizzare gli stessi lavori in tutti gli istituti di competenza: adeguare gli impianti di illuminazione è una esigenza di tutti gli istituti!





Segreteria Generale

È non ci si spiega il motivo per cui nello stesso istituto alcuni uffici siano stati ristrutturati e ed altri no.

In un momento storico, in cui tutti i capitoli di spesa sono insufficienti, la direzione di Paola è riuscita a trovare i fondi per ammodernare gli uffici del NTP, quando non molte settimane prima lo stesso NTP di Paola è rimasto senza carburante proprio per assenza di fondi.

Con la presente si chiede, quindi, l'urgente adeguamento dei locali del N.T.P. di Castrovillari.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Donato CAPECE)