
Prot. n. 1937

16 giugno 2010

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
COSENZA
E, p.c.
Alla Segretaria Generale del SAPPe
ROMA
Alla Segreteria Provinciale SAPPe
COSENZA

OGGETTO: altana campo sportivo destinata ad ospitare il personale del Corpo.

Questa O.S. deve necessariamente segnalare la totale inadeguatezza del posto di servizio in cui oggi opera l'addetto alla vigilanza del campo sportivo, di fatto l'operatore di Polizia si trova in balia delle intemperie, subendo una situazione lavorativa al di fuori di qualsiasi normativa.

In particolare il citato posto di servizio che è dotato di climatizzatore, tuttavia risulta sprovvisto di vetri per garantire l'ottimale visuale e addirittura della porta, mancante del passamano alle scale di accesso, di impianto di automazione e di idonei collegamenti di comunicazione e allarme.

Una situazione assurda che si ripercuote direttamente sul personale del Corpo chiamato a svolgere servizio sotto il sole cocente con temperature che raggiungono i 40 gradi e che potrebbe essere facilmente risolta con l'impegno di ridottissime risorse economiche ed in breve tempo.

Si chiede pertanto a Codesta direzione di voler immediatamente intervenire, al fine di installare quanto necessario presso l'altana destinata ad ospitare il personale di sorveglianza al campo sportivo .

In attesa di riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Il segretario regionale
Damiano Bellucci**

